



**Montageanleitung
DORMA EA
Winkeloberlichtbeschlag**

**Installation instruction
DORMA EA
Patch fitting for
overpanel and side panel**

Wichtige Informationen:
Important information:

Winkeloberlichtbeschlage fur Anschlagturen in Ganzglas-Anlagen
 Patch fittings for overpanels and side panels in toughened glass assemblies



① = Bauteil/Baugruppe
 Component

1.1 ; 1.2 ; ... = Montagefolge
 Mounting sequence


Vor der Montage Glasflachen mit handelsublichem Glasreiniger im Bereich der Klemmflachen reinigen.

All glass clamping areas are to be cleaned with standard glass cleaning products prior to installation.





keine Verdunnung verwenden
 Do not use thinners


Glasbearbeitung:
Glass preparation:



Montagewerkzeug:
Requisite tool:




Glassauger / glass suction lifter




 1,5mm, 3mm, 4mm, 6mm

Lieferumfang Winkeloberlichtbeschlag 02.141:
Scope of delivery of patch fitting for overpanel and side panel 02.141:



Futterstück für 12mm Glasdicke,
 nur bei Ausführung rechts
 Packing piece for 12mm glass thickness,
 only for RH type





1. Vorbereitung des Oberlichtbeschlags:
1. Preparation of overpanel patch fitting:





1. Vorbereitung des Oberlichtbeschlags:
1. Preparation of overpanel patch fitting:





1. Vorbereitung des Oberlichtbeschlags:
1. Preparation of overpanel patch fitting:





2. Montage des Beschlages an das Glas:
 2. Installation of patch fitting onto glass:



2. Montage des Beschlages an das Glas:
2. Installation of patch fitting onto glass:



2. Montage des Beschlages an das Glas:
2. Installation of patch fitting onto glass:



3. Montage der Tür:
3. Installation of the door:

- 3.3 Winkeloberlichtbeschlag und Oberen Eckbeschlag mit dem Bolzen verbinden.
 Der Bolzen muss mit etwas Kraft eingedrückt werden, um die Wulst in der Buchse (Oberer Beschlag) zu überbrücken. Dieser dient zur Absturzversicherung des Beschlages bei evtl. Glasbruch.
- 3.3 Connect the patch fitting for overpanel and side panel and the top patch fitting with the bolt.
 To overcome the rim in the bushing (top patch fitting), the bolt should be pressed slightly with small force. This creates antifall guard protection if glass should break.

